

VAICO Trag-/Führungsgelenk



u.A. passend für	LAND ROVER RANGE ROVER II (P38A)
Einbauposition	unten, Vorderachse

X-Ref: FTC3571

V48-9507