

VEMO Drosselklappenstutzen



u.A. passend für	HYUNDAI ACCENT II (LC)
Vorgaben des Fahrzeugherstellers beachten	true
Ergänzungsartikel/ Ergänzende Info 2	Steuergerät/Software muss angelern/upgedatet werden
Betriebsart	elektronisch

X-Ref: 35100-22610

V52-81-0005