

PDC STEUERGERÄT V20-72-9991

23902

VEMO Steuergerät



Hinweise zum Ausfall

Folgende Anzeichen weisen auf einen Ausfall der PDC Sensoren hin:

- × Dauerton (Piep Ton) nach Einlegen des Rückwärtsganges ohne erkennbares Hindernis
- × Ausbleiben von akustischen Signalen trotz erkennbarer Hindernisse
- × Leichtes „Brummen“, obwohl kein Hindernis vorhanden ist
- × Aufleuchten von mehreren Warnlampen

Häufigster Ausfallgrund ist Feuchtigkeit. Da sich das Steuergerät der PDC Sensoren unter dem Kofferraum befindet, kann sich hier bei undichten Stellen der Karosserie Feuchtigkeit ansammeln und das Steuergerät dadurch ausfallen.

BMW E81, E82, E84, E87, E88, E90, E91, E92, E93

X-Ref: 66 20 9 252 639
66 21 6 947 796
66 20 9 225 825

V20-72-9991

Weitere Informationen und Artikel finden Sie auf www.autoteile.de