


VAICO Reparatursatz, Nockenwellenverstellung



u.A. passend für	BMW 5 (F10), BMW 1 (F20), BMW X1 (E84)
Einbauposition	Auslassseite, Einlassseite
Motorsteuerung	Steuerkette
Ergänzungsartikel/ Ergänzende Info	mit Zubehör, mit Dichtungen
Anzahl der Steckkontakte	2
Mengeneinheit	Satz

X-Ref: 11 36 7 583 818 kit

V20-3800