

VAICO Reparatursatz, Kurbelgehäuseentlüftung



u.A. passend für	MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Bus
Einbauposition	Zylinderkopf
Betriebsart	druckgesteuert
Ventilart	Entlüftungsventil, Membranventil
Ergänzungsartikel/ Ergänzende Info	mit Schlauch
Ergänzungsartikel/ Ergänzende Info 2	mit Dichtring
Empfohlenes Wechselintervall [km]	60000
Empfohlenes Wechselintervall [Jahre]	3
Gehäusematerial	Polyamid 6.6
Material Dichtung	FPM (Fluor-Kautschuk)

X-Ref: A 642 010 18 91

V30-3553