

VEMO Luftmassenmesser



u.A. passend für	BMW 5 (E39)
Anzahl der Steckkontakte	3
Neuteil	true
Alteiltrückgabe nicht erforderlich	true
empfohlene Reparaturenerweiterung	Luftfilter

X-Ref: MHK 100620

V48-72-0001