


VEMO Reparatursatz, Kabelsatz



u.A. passend für	BMW 5 Touring (E61)
Einbauposition	rechts, Fahrzeugheckklappe
Ergänzungsartikel/ Ergänzende Info 2	mit Schutzschlauch, ohne Faltenbalg
Steckerausführung	Lötstiftkontakt, Stoßverbinder
Anzahl der Leitungen	23

X-Ref: 61 12 6 979 438 part

V20-83-0008-1