


VEMO Reparatursatz, Kabelsatz



u.A. passend für	BMW 5 Touring (E61)
Einbauposition	Fahrzeugheckklappe, links
Ergänzungsartikel/ Ergänzende Info 2	ohne Faltenbalg, mit Schutzschlauch
Steckerausführung	Stoßverbinder, Lötstiftkontakt
Anzahl der Leitungen	12

X-Ref: 61 11 9 140 873 part

V20-83-0009-1