

VEMO Reparatursatz, Kabelsatz



u.A. passend für	BMW 3 Touring (E91)
Ergänzungsartikel/ Ergänzende Info	mit Halter
Einbauposition	Fahrzeugheckklappe, rechts, hinten links
Ergänzungsartikel/ Ergänzende Info 2	mit Koppelstange, mit Faltenbalg
Anzahl der Leitungen	27

X-Ref: V20830014

V20-83-0014