


VAICO Reparatursatz, Trag-/Führungsgelenk



u.A. passend für	VOLVO 740 (744)
Ergänzungsartikel/ Ergänzende Info	mit Anbaumaterial
Einbauposition	Vorderachse
Gewicht [kg]	0,534

X-Ref: 270477

V95-0125